重 要 度	[B]



- C:100,M:80,Y:0,K:0
- C:0,M:0,Y:0,K:100
- C:100,M:0,Y:100,K:0
- C:70,M:0,Y:100,K:0
- C:30,M:0,Y:100,K:0
- C:0,M:0,Y:100,K:0
- C:0,M:30,Y:100,K:0
- C:0,M:70,Y:100,K:0
- C:0,M:100,Y:100,K:0

裁切线

技术要求

1.颜色：彩色印刷，批量时要求统一，不能有明显色差；
2.版面：图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷；
3.尺寸：大小按图标注,尺寸公差按GB/T 1804-c；
4.切边：如图外轮廓线，直角处应成直角，不能歪斜；
5.批量生产前须送样确认。

借(通)用件登记						铜版纸印刷 背带可移胶 表面处理：无	广东奥马冰箱有限公司
	标志	处数	更改文件号	签名	日期	重量	比例
出图审查	设计		会签				1:1
	制图	郭丽娟	标准化	刘金利		共 1 张	第 1 张
日期	审核	刘亚丽	批准	李梅方		视角符号	
	工艺		日期	2025-02-20			

能源标签

FN2-350-CW0D0-FHQ00-KMU1-01-02-A